



DICTAMEN

TÍTULO:

Evaluación del daño en estructuras de carácter religioso

ÁREA / TEMA:

Desarrollo territorial

PUBLICABLE

NO PUBLICABLE

VALOR ACADÉMICO:

PUBLICABLE

CON MODIFICACIONES

5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

ARGUMENTO / SINOPSIS:

El capítulo documenta la inspección post-sísmica de diversas estructuras religiosas afectadas en Michoacán tras el sismo del 19 de septiembre de 2022. Se abordan los tipos de daños estructurales observados, se analizan los elementos constructivos comprometidos (torres, cúpulas, bóvedas, muros de carga) y se plantea la necesidad de estrategias preventivas y de intervención para preservar este patrimonio.

MÉRITOS A DESTACAR:

- La inspección directa de edificaciones históricas ofrece un análisis empírico valioso y detallado.

VÍCTOR BALLESTEROS, DIRECTOR ACADÉMICO

WWW.COMUNICACION-CIENTIFICA.COM

móvil: +(52) 55 7460-9138 • oficina: +(52) 55 5696-6541 / e-mail: academiacomunicacioncientifica@gmail.com
Av. Insurgentes Sur 1602, piso 4, suite 400, Crédito Constructor, Benito Juárez, CP 03940, CDMX, México



DICTAMEN

- Las estructuras religiosas representan patrimonio histórico-cultural, por lo que su evaluación técnica tras un sismo es de interés tanto para ingenieros como para expertos en conservación.

DEFECTOS A SEÑALAR:

El capítulo se beneficiaría de una breve revisión conceptual sobre conservación de patrimonio en zonas sísmicas.

OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LA ADECUACIÓN DEL CONTENIDO:

¿Son adecuadas, suficientes y actualizadas las referencias bibliográficas?	SÍ	NO
¿Son claros y explícitos los objetivos del trabajo?	SÍ	NO

OBSERVACIONES CUANTITATIVAS A LA ADECUACIÓN DEL CONTENIDO:

¿Es pertinente el material estadístico y visual (mapas, gráficas, esquemas, etc.)?	SÍ	NO
¿Cuenta con introducción desarrollo y conclusión?	SÍ	NO

ORGANIZACIÓN, COHERENCIA Y EXPOSICIÓN DEL CONTENIDO:

¿Es congruente y equilibrada la estructura formal del manuscrito?	SÍ	NO
¿Son coherentes y consistentes las secciones entre sí?	SÍ	NO
¿Existe relación entre el desarrollo del manuscrito con los objetivos planteados?	SÍ	NO
¿Sigue una metodología congruente con los objetivos?	SÍ	NO

VÍCTOR BALLESTEROS, DIRECTOR ACADÉMICO

WWW.COMUNICACION-CIENTIFICA.COM

móvil: +(52) 55 7460-9138 • oficina: +(52) 55 5696-6541 / e-mail: academiacomunicacioncientifica@gmail.com
Av. Insurgentes Sur 1602, piso 4, suite 400, Crédito Constructor, Benito Juárez, CP 03940, CDMX, México



DICTAMEN

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, COHERENCIA Y EXPOSICIÓN DEL CONTENIDO:

Quizá aumentar la introducción con un breve contexto teórico sobre patrimonio y sismos.

¿HACE UNA APORTACIÓN ORIGINAL A LA DISCIPLINA?

Sí, Documenta una experiencia concreta de inspección post-sísmica en edificaciones históricas religiosas, un campo que combina la ingeniería estructural con la conservación del patrimonio.

¿CUENTA CON RIGOR ACADÉMICO Y FIABILIDAD EN LAS CONCLUSIONES?

Sí. Las conclusiones son coherentes y bien fundamentadas en la observación empírica.

¿LESIONA A ALGUNA PERSONA O ENTIDAD?

No.

¿ACONSEJA SU PUBLICACIÓN? ¿POR QUÉ?

Sí, se afirma su calidad para ser publicado por las razones aquí aducidas.

VÍCTOR BALLESTEROS, DIRECTOR ACADÉMICO

WWW.COMUNICACION-CIENTIFICA.COM

móvil: +(52) 55 7460-9138 • oficina: +(52) 55 5696-6541 / e-mail: academiacomunicacioncientifica@gmail.com
Av. Insurgentes Sur 1602, piso 4, suite 400, Crédito Constructor, Benito Juárez, CP 03940, CDMX, México

D.R. © EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTÍFICA S.A.DE C.V.